

# Az „SC12-40/F-02 minimal” vezérlőpanel bekötési rajza

## Csatlakozó kiosztás

Szivattyúmotor:	1	2	VÉDŐFÖLD
Hálózat (~230V Be):	3	4	VÉDŐFÖLD
Helyiségtermoszát:	5 (1)	6 (2)	7 (3)
Retesz:	8	9	
Mágnesszelep:	10	11	VÉDŐFÖLD

A védőföldelő vezetékek a védőföldelő sínre csatlakoznak.

PB	12	Hőmérsékletállító potenciométer
PA	13	Hőmérsékletállító potenciométer
TH1	14	Kazánvíz termisztor bemeneti jele
GND	15	Kazánvíz termisztor GND-je
+12V	18	Táp feszültség
ÁÉ	19	Áramlásérzékelő bemeneti jele

## Bekötési rajz:

