

A „SC12-40/F-02 alap” vezérlőpanel bekötési rajza

Csatlakozó kiosztás

Szivattyúmotor:	1	2	VÉDŐFÖLD
Hálózat (~230V Be):	3	4	VÉDŐFÖLD
Helyiségtermosztát:	5 (1)	6 (2)	7 (3)
Retesz:	8	9	
Mágnesszelep:	10	11	VÉDŐFÖLD

A védőföldelő vezetékek a védőföldelő sínre csatlakoznak.

PB	12	Hőmérsékletállító potenciométer
PA	13	Hőmérsékletállító potenciométer
TH1	14	Kazánvíz termisztor bemeneti jele
GND	15	Kazánvíz termisztor GND-je
+12V	16	Tápfeszültség
KK	17	Kéményelzáródást érzékelő panel
+12V	18	Tápfeszültség
ÁÉ	19	Áramlásérzékelő bemeneti jele
GND	20	Kijelző kártya GND pontja
PL	21	Tápfeszültség jelző LED anód
ÁL	22	Áramlás visszajelző LED anód
KL	23	Kéményelzáródás LED anód

Bekötési rajz:

